


桃園市立觀音高中學校通學環境辦理(改善)成果

	
說明：未規劃人行道	說明：增設人行道路線
改善前	改善後
	
說明：未規劃校車接送區	說明：限制時段停車